


**LOCAL 06** nueva creación  
UBICACIÓN: PTA BAJA - AVENIDA  
ACCESO A PABELLÓN 8 LADO NORTE

**CUADRO DE SUPERFICIES**

LOCAL 06	
LOCAL EXISTENTE 1	18.27 m2
LOCAL EXISTENTE 2	73.55 m2
LOCAL EXISTENTE 3	45.85 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	137.67 m2
SUPERFICIE TOTAL	137.67 m2



ELECNR			NEWLINE			COYSER		
INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN			INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN			INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	40A en cuadro (32A en cabecera para proteger los 3 locales del Pb08, desde donde sale sección 4x16mm2)	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	40A en cuadro (32A en cabecera para proteger los 3 locales del Pb08, desde donde sale sección 4x16mm2)	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	40A en cuadro (32A en cabecera para proteger los 3 locales del Pb08, desde donde sale sección 4x16mm2)
	Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	No hay
CONTADOR	Digital		CONTADOR	Digital		CONTADOR	Digital	
INSTALACIÓN DE GAS			INSTALACIÓN DE GAS			INSTALACIÓN DE GAS		
ACOMETIDA	No hay		ACOMETIDA	No hay		ACOMETIDA	No hay	
AGUA SANITARIA			AGUA SANITARIA			AGUA SANITARIA		
ACOMETIDA	No hay		ACOMETIDA	No hay		ACOMETIDA	No hay	
PCI			PCI			PCI		
BIÉS EN EL LOCAL	No hay. En avenida sólo hidrantes	Puesto de control en planta baja, en Pb08 junto al local Coyser	BIÉS EN EL LOCAL	No hay. En avenida sólo hidrantes	Puesto de control en planta baja, en Pb08 junto al local Coyser	BIÉS EN EL LOCAL	No hay. En avenida sólo hidrantes	Puesto de control en planta baja, en Pb08 junto al local Coyser
ROCIADORES	Sí. En falso techo		ROCIADORES	Sí. En falso techo		ROCIADORES	Sí. En falso techo	
DETECCIÓN	1 detector	Conectado a la central del Pb10 (estos locales se hicieron en el 2001 a la vez que el Pb09 y 10)	DETECCIÓN	Detectores	Conectado a la central del Pb10 (estos locales se hicieron en el 2001 a la vez que el Pb09 y 10)	DETECCIÓN	1 detector	Conectado a la central del Pb10 (estos locales se hicieron en el 2001 a la vez que el Pb09 y 10)
EXTINCIÓN DE CAMPANA	No hay		EXTINCIÓN DE CAMPANA	No hay		EXTINCIÓN DE CAMPANA	No hay	
CLIMATIZACIÓN			CLIMATIZACIÓN			CLIMATIZACIÓN		
CLIMATIZADOR	No hay UTA		CLIMATIZADOR	No hay UTA		CLIMATIZADOR	No hay UTA	
	1 equipo autónomo split con ud. Exterior sobre acceso del Pb08. Mitsubishi MUH-A09WV			2 cassetes autónomos con uds. Exteriores sobre acceso del Pb08. Mitsubishi PUH-P6YGAA			1 cassette autónomo con ud. Exterior sobre acceso del Pb08. Mitsubishi PUH-P4YGAA	
VENTILACIÓN	No hay renovación de aire		VENTILACIÓN	No hay renovación de aire		VENTILACIÓN	No hay renovación de aire	
EXTRACCIÓN			EXTRACCIÓN			EXTRACCIÓN		
CAMPANAS	No hay		CAMPANAS	No hay		CAMPANAS	No hay	
EXTRACTORES	No hay		EXTRACTORES	No hay		EXTRACTORES	No hay	