


LOCAL 28 / I-PABE-006-CAF
UBICACIÓN: PTA BAJA - PABELLÓN 6 ZONA FONDO


CUADRO DE SUPERFICIES

ESTADO ACTUAL

LOCAL 28 / I-PABE-006-CAF

ZONA DE PÚBLICO	285.38 m2
BARRA	36.02 m2
ZONA TÉCNICA	184.19 m2
TERRAZA INTERIOR	48.45 m2
TERRAZA EXTERIOR	41.22 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	479.30 m2





LOCAL 28 / I-PABE-006-CAF
UBICACIÓN: PTA BAJA - PABELLÓN 6 ZONA FONDO

CUADRO DE SUPERFICIES

ESTDO REFORMADO

LOCAL 28 / I-PABE-006-CAF

SALA	272.40 m2
BARRA	30.38 m2
BARRA 2	13.65 m2
COCINA	58.05 m2
ALMACÉN 1	40.00 m2
C.LIMPIEZA-CALDERA	2.96 m2
ALMACÉN 2	7.49 m2
CAMARA FRIA	9.31 m2
OFICINA	14.33 m2
DISTRIBUIDOR	2.92 m2
TERRAZA INTERIOR 1	36.59 m2
TERRAZA INTERIOR 2	105.08 m2
TERRAZA EXTERIOR	47.84 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	479.30 m2



	I-PABE-006-CAF		
	Nota: ascensor sin uso durante más de 20 años		
	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	200A tarado 0.7 (140A)
		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	25A
	CONTADORES	Analógicos	
	CUADRO ELÉCTRICO	En cocina	
		Subcuadro en cubierta para clima y extracciones	
	INSTALACIÓN DE GAS		
	ACOMETIDA	En armario exterior	
	CONTADOR	No	
	DISPOSITIVOS	Caldera	
		Cocina (varios)	
	DETECCIÓN DE GAS	Sí. 1 Central y detectores	
	AGUA SANITARIA		
	CONTADOR	Sí	
	ACS	Sí. Caldera	
	PCI		
	BIEs EN EL LOCAL	2	Puesto de control en sótano, común para toda la puerta Este
	ROCIADORES	Sí. En falso techo	
	DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectada al pabellón (Pb06)
	EXTINCIÓN DE CAMPANA	1 de agua nebulizada en cocina	Sin central. Disparo manual con pulsador
	CLIMATIZACIÓN		
	UTA	1. Agua / aire (Frío y calor)	En cubierta
		Red de conductos	Cocina sin climatizar
	CONTADORES AGUA	No	
	VENTILACIÓN	A través de la UTA. Sólo en comedor	
	EXTRACCIÓN		
	CAMPANAS	1 en cocina y 1 vahos	No EI30
	EXTRACTORES	En cubierta	