



LOCAL 30 / I-PABE-010-NPB-RTN
UBICACIÓN: PTA BAJA - PABELLÓN 10 ZONA FONDO - NORTE

CUADRO DE SUPERFICIES	
ESTADO ACTUAL	
LOCAL 30 / I-PABE-010-NPB-RTN	
ZONA DE PÚBLICO	298.56 m2
LINEA AUTOSERVICIO	169.91 m2
ZONA TÉCNICA	136.23 m2
TERRAZA INTERIOR	76.25 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	604.68 m2






LOCAL 30 / I-PABE-010-NPB-RTN
UBICACIÓN: PTA BAJA - PABELLÓN 10 ZONA FONDO - NORTE

CUADRO DE SUPERFICIES

ESTADO REFORMADO

LOCAL 30 / I-PABE-010-NPB-RTN

ZONA FREE FLOW	93.97 m2
MOSTRADOR PRINCIPAL	26.79 m2
MOSTR. BOCADILLOS-POSTRES	10.81 m2
BARRA-COFFEE POINT	17.75 m2
CAJA AUXILIAR	3.06 m2
COMEDOR	290.75 m2
COCINA	10.78 m2
LAVADO	12.65 m2
ALMACÉN	10.44 m2
ALMACÉN MENAJE	7.15 m2
ALMACÉN BEBIDAS	3.12 m2
OFICINA	1.37 m2
PREPARACIÓN	6.80 m2
DISTRIBUIDOR	42.15 m2
CÁMARA 1	3.67 m2
CÁMARA 2	4.79 m2
CÁMARA 3	4.38 m2
BASURAS	5.92 m2
CGP	0.69 m2
TERRAZA INTERIOR	75.15 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA:	604.68 m2



	I-PABE-010-NPB-RTN		
	INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN		
	ACOMETIDA Y PROTECCIONES	General	400A (630A en CT)
		Grupo electrógeno (servicios mínimos)	125A (40A en CT)
	CONTADORES	Digitales	
	CUADRO ELÉCTRICO	En cocina	
		El clima sube directamente desde el C.T. sin pasar por el C.E. del restaurante	
	INSTALACIÓN DE GAS		
	ACOMETIDA	En armario exterior	
	CONTADOR	No	
	DISPOSITIVOS	3 Cocinas (varios)	
	DETECCIÓN DE GAS	Sí. 1 Central y detectores	
	AGUA SANITARIA		
	CONTADOR	Sí	
	ACS	Sí. 2 Termos 100l	
	PCI		
	BIEs EN EL LOCAL	3	Puesto de control en sótano (galería). Común para las dos cafeterías (N y S)
	ROCIADORES	Sí. En falso techo (algunos condenados por nuevo ft)	
	DETECCIÓN	Detectores y pulsadores	Conectada al pabellón (Pb10)
	EXTINCIÓN DE CAMPANA	2 campanas en cocina exterior y 1 campana en cocina interior. Todas de CO2	2 centrales extinción + pulsadores (activación y bloqueo) + sondas de temperatura extinción automática + cartel luminoso
	CLIMATIZACIÓN		
	UTA	No hay	
	CLIMATIZADOR	2 ud. autónomas rooftop CIATESA. aire-aire. En planta superior	CIATESA INE-240
		Red de conductos en sala y alguna rejilla en cocina	
	VENTILACIÓN	A través de las climatizadoras	Las campanas de cocina son compensadas
	EXTRACCIÓN		
	CAMPANAS	3 en cocina, 1 vahos	Sólo compensada la de la cocina interior
	EXTRACTORES	En cubierta	No EI30