


LOCAL 09 nueva creación
UBICACIÓN: PTA BAJA - AVENIDA
ACCESO A PABELLÓN 4 LADO SUR

CUADRO DE SUPERFICIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| LOCAL 09 | |
| LOCAL EXISTENTE 1 | 61.14 m2 |
| TERRAZA CUBIERTA | 43.52 m2 |
| | |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA | 61.14 m2 |
| SUPERFICIE TOTAL | 104.66 m2 |



| | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|
| | I-AREC-P04-LOC-CAF-BIS | | |
| | Nota: Actual oficina Eurest (búnker) | | |
| | | | |
| | INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN | | |
| | ACOMETIDA Y PROTECCIONES | General | 50A en cuadro (38A en cabecera para proteger los 3 locales del Pb04, desde donde sale sección 4x10mm2) |
| | | Grupo electrógeno (servicios mínimos) | No hay |
| | CONTADOR | Analógico | |
| | CUADRO ELÉCTRICO | En oficina | |
| | | | |
| | INSTALACIÓN DE GAS | | |
| | ACOMETIDA | No hay | |
| | | | |
| | AGUA SANITARIA | | |
| | CONTADOR | No se aprecia en visita | |
| | ACS | Sí. Termo según esquema eléctrico | |
| | | | |
| | PCI | | |
| | BIÉS EN EL LOCAL | No hay. En avenida sólo hidrantes | Puesto de control en planta superior. Común para todas las salas del pabellón 4 (tanto en PB como P1) |
| | ROCIADORES | Sí. En falso techo | |
| | DETECCIÓN | Detectores y pulsadores | Conectado al lazo que cubre todo el área central desde Pb4 al Pb8 (sólo pares) |
| | EXTINCIÓN DE CAMPANA | No hay | |
| | | | |
| | CLIMATIZACIÓN | | |
| | CLIMATIZADOR | No hay UTA | |
| | | 3 fancoils con 2 difusores cada uno. Regulado por termostato. Llega agua caliente y fría desde Sala Máquinas 1. Instalación a 2 tubos, control mediante sonda de Tº exterior controlada por Ifema, regula simultáneamente los 3 locales de planta baja del Pb04. Válvula de 3 vías en la entrada de cada local. | |
| | | | |
| | | | |
| | VENTILACIÓN | No hay renovación de aire | |
| | | | |
| | EXTRACCIÓN | | |
| | CAMPANAS | No hay | |
| | EXTRACTORES | No hay | |
| | | | |